

1. Informations générales

Description de l'ouvrage	Terrain synthétique de football
Commune	Denges
Construction existante ?	Non
Parcelle	123
Maître de l'ouvrage	Commune d'Echandens
Mandataire principal	Infrasport Ingénieurs Conseils SA
Type d'ouvrage détaillé	Education, recherche, santé, loisirs, culture 56 - Installation de loisirs et de tourisme
Type construction	ECA_VI - Construction avec occupation importante
Dangers	Inondations par crues des cours d'eau



2. Danger - Inondations par crues des cours d'eau

2.1 Niveau de danger et intensité à l'emplacement du projet

Degré de danger lié à l'aléa

résiduel

La zone et/ou la construction existante a-t-elle déjà fait l'objet d'une inondations par crues des cours d'eau ?

Non

Précision sur l'événement

Mesure de protection existante pour le bâtiment

Non

Etude existante sur ou à proximité du projet ?

Non

Nom de l'étude

2.2 Dommages potentiels pour les personnes et les biens

Exposition des personnes

Est-ce que la construction comprend un sous-sol habitable (selon zone SUP de la norme SIA 416) ?

Non

(mettre non si aucun sous-sol n'existe)

Est-ce qu'une mesure de protection adaptée à la situation de danger a été mise en place pour protéger le sous-sol contre le danger d'inondations par crues des cours d'eau ?

Oui

(mettre oui si aucun sous-sol n'existe)

Précisions/détails

Aucun sous-sol n'existe (terrain de football). Un remblais d'environ 3.00 m de hauteur sera construit pour accueillir le terrain. Le niveau final du projet sera au dessus du niveau du terrain naturel.

Vulnérabilité de la construction

Pas de complément à apporter - Voir chapitre résultats

Vulnérabilité des biens

Pas de complément à apporter - Voir chapitre résultats

2.3 Résultats - Inondations par crues des cours d'eau

Résultat

N/A

Action

Formulaire 43 DN à fournir avec la demande de permis de construire.



Par leurs signatures, le maître d'ouvrage et le mandataire principal / le bureau spécialisé attestent que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts. Attention, le résultat de l'analyse ci-dessus ne dispense pas de la nécessité d'une autorisation spéciale.

Nous recommandons de prendre contact avec l'ECA et/ou un bureau spécialisé afin de s'assurer du respect du niveau de sécurité face aux EN pour ce type de construction.

L'ECA pourrait s'assurer du respect du niveau de sécurité face aux EN lors de la mise en oeuvre des mesures de protection définies par le bureau spécialisé.

Lieu - date - signature du maître d'ouvrage Echandens, le 11.6.2025

The image shows a handwritten signature in blue ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMMUNE' at the top and 'ECHANDENS' at the bottom, with a central emblem featuring a shield and a cross.

Lieu - date - signature du mandataire principal ou le bureau spécialisé
Raison sociale

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Haul', is written over a horizontal line.

INFRASPORT
INGÉNIEURS CONSEILS SA

Rte de Préverenges 4
1026 Danges