

Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

Base légale

Numéro CAMAC	210556
Utilisateur CAMAC	CANTIL1002
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte)	info@ugroup.ch
Etendue du diagnostic	Entier du bâtiment (cas A et B)*
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH	Oui
Le cahier des charges ASCA est respecté	Oui
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet	Oui
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légalles liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit.	Oui

Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante	Numéro ECA : 78 Description du bâtiment : Habitation à affectation mixte Numéro Commune cantonal : 165 Numéro EGID : 795455 Rue : Rte du Lac Numéro de rue : 11 NPA, localité : 1026 Denges Coordonnées X : 2531106 Coordonnées Y : 1152869
Propriétaire du bâtiment	Nom, prénom : HUISSOUD, RÉGINE & ALAIN Rue : Route du Lac 11 NPA, localité : 1026 Denges Téléphone : 021 801 25 38 E-mail : alain.huissoud@outlook.com
Mandataire (ingénieur / architecte)	Raison sociale : LYON RENÉ & UNIGROUP RÉALISATIONS Nom, prénom : LYON RENÉ & CANTILLO GERARDO Rue : p.a. Rue des Jordils 40 NPA, localité : 1025 St-Sulpice VD Téléphone : 021 695 60 30 E-mail : info@ugroup.ch

Amiante

Diagnostiqueur	Raison sociale : SERISA SA Prénom : Marc Nom : Richard Rue : Chemin de Préveyres Numéro de rue : 57C NPA, localité : 1132 Lully VD Téléphone : 021 821 02 50 E-mail : energies@serisa.ch
Type de publication	Liée à une demande d'autorisation
Présence d'amiante	Oui
Type de diagnostic	Avant-travaux
Assainissement	Présence d'éléments en priorité III, Présence d'éléments en priorité II
Assainissement calculé	Présence d'éléments en priorité II

Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des informations ci-dessus Oui