

1. Informations générales

Description de l'ouvrage	CONSTRUCTION D'UNE PISCINE ET D'UNE PERGOLA
Commune	Denges
Construction existante ?	Oui
Numéro bâtiment ECA	406
Parcelle	141
Maître de l'ouvrage	CUJEAN SYLVAIN
Mandataire principal	KELLER PASCAL
Type d'ouvrage détaillé	Habitations 72 - Maison individuelle à un logement, mitoyenne ou jumelle
Type construction	ECA_V - Construction avec occupation faible
Dangers	Inondations



2. Danger - Inondations

2.1 Importance des travaux

Le bâtiment est entièrement rénové (bâtiment vidé et réhabilité)

Non

Il est prévu un changement d'affectation ou un changement de classe d'ouvrage selon SIA 261 (COI vers COII ou COIII ; COII vers COIII).

Non

Le montant des travaux est-il supérieur à 25% de la valeur du bâtiment

Non

2.2 Niveau de danger et intensité à l'emplacement du projet

Degré de danger lié à l'aléa

nul

La zone et/ou la construction existante a-t-elle déjà fait l'objet d'une inondation ?

Non

Précision sur l'événement

Mesure de protection existante pour le bâtiment

Non

Etude existante sur ou à proximité du projet ?

Non

2.3 Dommages potentiels pour les personnes et les biens

Exposition des personnes

Pas de complément à apporter - Voir chapitre résultats

Vulnérabilité de la construction

Pas de complément à apporter - Voir chapitre résultats

Vulnérabilité des biens

Pas de complément à apporter - Voir chapitre résultats

2.4 Résultats - Inondations

Résultat


N/A

Action

Formulaire 43 DN à fournir avec la demande de permis de construire.


Par leurs signatures, le maître d'ouvrage et le mandataire principal / le bureau spécialisé attestent que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts. Attention, le résultat de l'analyse ci-dessus ne dispense pas de la nécessité d'une autorisation spéciale.

**Lieu - date - signature du maître
d'ouvrage**



Donges, le 28.10.2022

**Lieu - date - signature du mandataire
principal ou le bureau spécialisé
Raison sociale**



CLARIONC le 28.10.2022