

## Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

### Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 02.02.2025 10:22  
Notre référence : IC4P4R-SAG7K6

### Base légale

Numéro CAMAC 239323  
Utilisateur CAMAC ARIMCO1027  
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) faouzi.rahali@arimco.ch  
Etendue du diagnostic Entier du bâtiment (cas A et B)\*  
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui  
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui  
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Oui  
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

### Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante  
Numéro ECA : 263  
Description du bâtiment : Habitation  
Numéro Commune cantonal : 165  
Numéro EGID : 795506  
Rue : Ch. du Monteiron  
Numéro de rue : 4  
NPA, localité : 1026 Denges  
Coordonnées X : 2530975  
Coordonnées Y : 1152770

Propriétaire du bâtiment  
Nom, prénom : ZYSSET, LAURENT ET EVELYNE  
Rue : Chemin du Monteiron  
Numéro de rue : 4  
NPA, localité : 1026 Denges  
Téléphone : 021 804 07 10

Mandataire (ingénieur /  
architecte)

Raison sociale : ARIMCO SÀRL  
Nom, prénom : RAHAL, FAOUZI  
Rue : Rte d'Yverdon  
Numéro de rue : 15  
NPA, localité : 1028 Préverenges  
Téléphone : 021 804 07 10  
Fax : 021 804 07 11  
E-mail : faouzi.rahall@arimco.ch

## Amiante

Diagnostiqueur

Raison sociale : Bâti-Conseils Sàrl  
Prénom : Karim  
Nom : Schmalz  
Rue : Route de la Chocolatière  
Numéro de rue : 27  
NPA, localité : 1026 Echandens  
Téléphone : 021 706 18 80  
E-mail : info@bati-conseils.ch

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type de publication           | Liée à une demande d'autorisation                                       |
| Présence d'amiante            | Oui   |
| Type de diagnostic            | Avant-travaux   |
| Assainissement                | Présence d'éléments en priorité III, Présence d'éléments en priorité II |
| Assainissement calculé        | Présence d'éléments en priorité II                                      |
| Photo du bâtiment             | 2501-9297 Chemin du Monteiron 4 - 1026 Denges.jpg                       |
| Rapport de diagnostic amiante | 2501-9297 Chemin du Monteiron 4 - 1026 Denges.pdf                       |

## Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des  
informations ci-dessus

Oui