

Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 14.10.2025 13:43
Notre référence : SC3UMG-E3IN9V

Base légale

Numéro CAMAC 245150
Utilisateur CAMAC CHE249018580
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) info@inpto.ch
Etendue du diagnostic Entier du bâtiment (cas A et B)*
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Non
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante
Numéro ECA : 311
Description du bâtiment : Bâtiments industriels
Numéro Commune cantonal : 165
Numéro EGID : 280005237
Rue : Route de la Pale
Numéro de rue : 5.1
NPA, localité : 1026 Denges
Coordonnées X : 2531229
Coordonnées Y : 1152212

Propriétaire du bâtiment
Raison sociale : ALBE IMMOBILIER SA
Nom, prénom : ZEQIRI, ALUSH
Rue : Route de la Pale 5
NPA, localité : 1026 Denges
Téléphone : 021 691 60 20
E-mail : info@albe-immobilier.ch

Mandataire (ingénieur / architecte)

Raison sociale : SENNWALD ARCHITECTES SA
Nom, prénom : SENNWALD, ALEXANDRA
Rue : Chemin de la Vignette 5
NPA, localité : 1167 Lussy-sur-Morges
Téléphone : 021 811 35 35
E-mail : info@inpto.ch

Amiante

Diagnostiqueur

Raison sociale : Inpto engineering Sàrl
Prénom : Davide
Nom : Pinto
Rue : Avenue de Lonay
Numéro de rue : 21
NPA, localité : 1110 Morges
Téléphone : 076 756 78 25
E-mail : info@inpto.ch

Type de publication

Liée à une demande d'autorisation

Présence d'amiante

Non

Type de diagnostic

Avant-travaux

Assainissement

Sans objet

Assainissement calculé

Sans objet

Photo du bâtiment

20250527_170005.jpg

Rapport de diagnostic amiante

amiante.pdf

Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des informations ci-dessus

Oui