

## Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

### Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 13.03.2026 11:53  
Notre référence : EMBNLV-K85FBD

### Base légale

Numéro CAMAC 243634  
Utilisateur CAMAC CHE107396538  
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) alan.chodorge@aba-partenaires.ch  
Etendue du diagnostic Entier du bâtiment (cas A et B)\*  
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui  
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui  
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Non  
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

### Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante  
Numéro ECA : 228b  
Description du bâtiment : Bâtiments commerciaux  
Numéro Commune cantonal : 165  
Numéro EGID : 280004551  
Rue : Route de la Gare  
Numéro de rue : 21.1  
NPA, localité : 1026 Denges  
Coordonnées X : 2530977  
Coordonnées Y : 1153229

Propriétaire du bâtiment  
Raison sociale : CFF SA  
Nom, prénom : -  
Rue : Rue de la Gare de Triage  
Numéro de rue : 5  
NPA, localité : 1020 Renens VD  
Téléphone : +41 79 598 49 62

Mandataire (ingénieur / architecte)

Raison sociale : ABA PARTENAIRES SA  
Nom, prénom : RIEBEN NICOLAS  
Rue : Avenue Gabriel de Rumine 20  
NPA, localité : 1005 Lausanne  
Téléphone : 0217212626  
E-mail : alan.chodorge@aba-partenaires.ch

## Amiante

Diagnostiqueur

Raison sociale : CSD INGENIEURS SA  
Prénom : Robin  
Nom : Martineau  
Rue : Chemin de Montelly  
Numéro de rue : 78  
NPA, localité : 1000 Lausanne 16  
Téléphone : +41 21 620 70 36  
E-mail : lausanne@csd.ch

Type de publication

Liée à une demande d'autorisation

Présence d'amiante

Oui

Type de diagnostic

Avant-travaux

Assainissement

Présence d'éléments en priorité II

Assainissement calculé

Présence d'éléments en priorité II

Photo du bâtiment

Capture d'écran 2026-03-13 115335.jpg

Rapport de diagnostic amiante

47 - Amiante ECA 228b.pdf

## Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des informations ci-dessus

Oui